

Manager des risques QSSE

TITRE BAC+5 MR - QSSE

Certifiante

Contrat appr.

Contrat pro.

Réf. : 25179842F — Mise à jour : 27 mars 2026

Organisme responsable : POLE FORMATION UIMM BRETAGNE - site de Plérin

Contenu

Objectifs

Le Manager des risques est un professionnel polyvalent sur des fonctions transversales de management, apte à conduire des projets, à apporter des solutions et à adopter une vision globale des risques et des crises.

Il identifie les points de vulnérabilité d'une entreprise et évalue les risques encourus et leurs répercussions financières. Il conseille la direction sur les mesures à prendre, sensibilise le personnel et le forme à l'utilisation des systèmes de prévention.

Il participe à l'intégration des différentes dimensions de la maîtrise des risques dans l'approche intégrée Qualité Sécurité Environnement et dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

A l'issue de la formation, les stagiaires devront être capables de :

Définir une stratégie répondant à la problématique de gestion des risques de l'entreprise.

Manager l'ensemble des ressources affectées à la gestion des risques.

Piloter les différents systèmes de management des risques de son entreprise.

Assurer la communication et les relations internes et externes.

Programme

Bloc 1 - Stratégie de gestion des risques QHSE

Analyser les risques et les opportunités

Réaliser un diagnostic d'excellence opérationnelle et sûreté/cyberespace

Définir la stratégie, la politique et les objectifs QHSE

Bloc 2 - Piloter une stratégie de gestion des risques QHSE

Assurer une veille stratégique et réglementaire

Préconiser des solutions globales et définir un plan d'action

Piloter un projet de prévention des risques QHSE

Bloc 3 - Manager les ressources de gestion des risques QHSE

Manager une équipe

Piloter l'animation des groupes de travail d'amélioration continue

Piloter la performance des fournisseurs

Bloc 4 - Mise en oeuvre de la gestion globale des risques QHSE

Construire un système de management normatif

Rédiger un plan de continuité d'activité

Communiquer sur la culture du risque et assurer la communication de crise

Bloc 5 - Surveiller et auditer les processus de gestion des risques

Évaluer l'expérience client et identifier les opportunités d'améliorations

Surveiller les processus avec des tableaux de bords et des indicateurs

Organiser et conduire un audit QSSE

Programme optionnel certifiant

Lean et excellence opérationnelle

Certification Green Belt Audit des systèmes de management

Certification IRCA ISO 9001 Sûreté et cybersécurité

Certification Risk-SC

PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Minimum 20 semaines/an en entreprise

Année 1 : Etude-projet / Mise en situation professionnelle reconstituée "Marathon QSE inter-IEQT"

Année 2 : Revue de projet / Fil rouge / Mémoire de recherche / Mise en situation professionnelle reconstituée "Business Game" et Étude de cas

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée

Niveau Licence, Licence pro, BUT - Bac +3 et +4

Niveau de sortie

Niveau Master, ingénieur - Bac +5 et plus

Liste des certifications

Manager des risques QSSE

Code RNCP : 41978

Métiers associés

H1301 — Inspection de conformité

H1302 — Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels

H1303 — Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriel

H1502 — Management et ingénierie qualité industrielle

F1204 — Qualité Sécurité Environnement et protection santé du BTP

Dates et lieux de formation

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
2090438	Présentiel	Bruz	31/08/2026	30/08/2028

Source : GREF Bretagne #25179842F